

Sanierungsbrunnen Ölschadenbeseitigung

Tabbertstraße

Ø 198 mm Trockenbohrverfahren 4 Stück, Tiefe bis 7,0 m



01/2014 – 01/2014

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de