



UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Sanierungsbrunnen Diesel-/ Benzinschaden

Usedomer Str. - Berlin Wedding

Ø 219 mm Trockenbohrverfahren 400 Stück, Tiefe bis 10,0 m Ø 324 mm Trockenbohrverfahren 50 Stück, Tiefe bis 10,0 m



01/2015 – 01/2016

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de