



Im Bereich der Ostkammer der Schleuse werden am Hochbauteil des Unterhauptes und an den Schleusenammerwände lose bzw. schadhafte Betonteile entfernt. Die entsprechenden Reprofilierungsarbeiten werden im Spritzmörtel bzw. - beton ausgeführt.

Grundinstandsetzung der Ostkammer der Schleuse Üfingen



20. Juni 2013 - 30. Oktober 2013

Auftraggeber	Wasser- und Schifffahrtsamt Braunschweig, Ludwig-Winter-Str. 3, 38120 Braunschweig
Auftragnehmer	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft - Abteilung Bauwerkserhaltung/Klebearmierung - für die ZNL Berlin-Brandenburg in Wildau Ammerländer Heerstr. 368, 26129 Oldenburg
Eckdaten	Durch die Betonsanierungsarbeiten wird die Dauerhaftigkeit der Schleuse wieder hergestellt
Material	Spritzmörtel und Spritzbeton

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de