



Im Bereich der Ostkammer der Schleuse werden am Hochbauteil des Unterhauptes und an den Schleusenammerwände lose bzw. schadhafte Betonteile entfernt. Die entsprechenden Reprofilierungsarbeit

Grundinstandsetzung der Ostkammer der Schleuse Üfingen



20. Juni 2013 - 30. Oktober 2013

|                            |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>{{ Auftraggeber }}</b>  | Wasser- und Schifffahrtsamt Braunschweig, Ludwig-Winter-Str. 3, 38120 Braunschweig                                                                                                |
| <b>{{ Auftragnehmer }}</b> | Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft - Abteilung Bauwerkserhaltung/Klebearmierung - für die ZNL Berlin-Brandenburg in Wildau Ammerländer Heerstr. 368, 26129 Oldenburg |
| <b>{{ Eckdaten }}</b>      | Durch die Betonsanierungsarbeiten wird die Dauerhaftigkeit der Schleuse wieder hergestellt                                                                                        |
| <b>{{ Material }}</b>      | Spritzmörtel und Spritzbeton                                                                                                                                                      |

**LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft**

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · [info@ludwig-freytag.de](mailto:info@ludwig-freytag.de)